


2022.08.05 大竹國小說明會

項次	程序	時間
1.	報到	11:00~11:10
2.	人員介紹	11:10~11:15
3.	簡報	11:15~11:30
4.	意見交流	11:30~11:50
5.	散會	11:50~

樹木關係圖



編號	樹種	單位：公尺			處理原因	預計處理方式			
		胸徑	樹冠	距光電板設置範圍		不移動	修剪	移植	移除
1	鳥榕	0.6	6	光電設置範圍內	纏繞一棵老樹,老樹已枯死腐朽,只是不定根編織成的軀幹沒有支撐樹冠的結構,移植不能存活,建議移除。				V
2	榕樹	0.6	7	光電設置範圍內	竄根造成地坪損害				V
3	楓樹	0.3	6	光電設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地,且原生長地鄰近建物,恐影響後續生長,故預計移植至校園較空曠處,使其繼續生長。			V	
4	垂榕	0.3	6	光電設置範圍內	樹幹45公分處嚴重撕裂				V
5	小葉欖仁	0.5	8	0.5	落果易造成學生運動跌倒				V
6	福木	0.3	6	光電設置範圍內	樹木造成圍牆裂縫容易倒塌影響師生安全			V	
7	木棉與茄冬			光電設置範圍內	修剪至6米高		V		
8	黃椰子			光電設置範圍內	整理後移植鉀質他處,待工程完成,擇地種回球場,增添綠意。			V	

1. 烏榕：纏繞一棵老樹，老樹已枯死腐朽，只是不定根編織成的軀幹沒有支撐樹冠的結構，移植不能存活，建議移除。



2. 榕樹：樹頭縱向深裂40公分樹幹傾斜31度有傾塌疑慮，只有單邊一條拉拔根根張，不能挖出符合移植的土球移植難能存活，建議移除。



3. 楓香（共3棵）：3棵皆建議移植，其中1顆高40公分處有癌腫病樹瘤，可移植，移植後枝架特別補強。



4. 垂榕1棵：樹幹45公分處嚴重撕裂腐朽，沒有健康樹的結構建議移除。



5. 小葉欖仁1棵：竄根嚴重建議移除。



6. 福木：移植。



7. 木棉與茄冬：修剪至6米高。



8. 黃椰子：只有頂芽生長點，移植前汰除樹幹有破裂或腐朽的，及淘汰過多的小新生實生苗，整理後先移植假植他處，待光電工程完成，擇地種回球場，增添綠意。



移除樹木編號/樹種/數量	樹種/數量	樹齡
N	楓樹/3棵	12年

補償計畫圖說



紅色點位:
3棵楓樹移植地方

A photograph of a house with a large array of solar panels installed on its roof. The house is situated in a rural landscape with green fields and a dense forest in the background. The sky is blue with some clouds. The text "非常謝謝您的觀看" is overlaid in the center of the image.

非常謝謝您的觀看