

臺南市學甲區頂洲國民小學太陽能光電工程植栽會勘報告

本工程內有影響的植物計有 24 棵，經會同校長、總務主任及里長，家長會會長等逐一檢視確認詳細如附件標示，原留有生長情況較好的三棵羊蹄甲、依光電工程邊緣高度修剪保留綠意但此位置的羊蹄甲因為是鹽分較重地帶生長不良，若是在光電的柱頭位置上也建議移除。

移除樹木後補植建議如下物種，瓊崖海棠、大葉欖仁，大葉山欖等適合鹽分地帶耐風植物。

會勘委員 李武昌謹記 111 年 11 月 23 日

