

〈臺南市安平區新南國民小學〉「0315地震一般修繕
 (地下水管破裂修繕)」
 成果報告書

一、施工前、中、後照片

拍照日期	109年3月15日	
施工位置	沙坑旁	
工程項目	地下水管破裂修繕	
照片說明	施工前	
備註		
拍照日期	109年5月11日	
施工位置	沙坑旁	
工程項目	地下水管破裂修繕	
照片說明	施工中	
備註		
拍照日期	109年5月14日	
施工位置	沙坑旁	
工程項目	地下水管破裂修繕	
照片說明	施工後	

說明		
備註		

二、執行成效：(詳述具體提升及改善教學品質之處，30-60字數)

地震過後，沙坑旁埋藏在地下自來水進水水管，因地震造成破裂不斷滲水，地表處有明顯積水，經修復後不再滲水，也不會積水孳生蚊蠅，且有效維護環境衛生清潔。