



【1】木造辦公室修復後東向外觀照片



【2】木造辦公室修復後東南向外觀照片



【3】木造辦公室修復後東向外觀照片



【4】木造辦公室修復後東北向外觀照片



【5】木造辦公室修復後東向外觀照片



【6】木造辦公室修復後車寄外觀照片



【7】木造辦公室修復後車寄外觀照片



【8】木造辦公室修復後屋頂外觀照片



【9】木造辦公室修復後屋頂外觀照片



【10】木造辦公室修復後車寄軸組外觀照片



【11】木造辦公室修復後窗扇外觀照片



【12】木造辦公室修復後屋架照片



【13】木造辦公室修復後室內吊扇與犬走水溝照片



【14】木造辦公室東向外觀修復前後對照



【15】木造辦公室東向外觀修復前後對照



【16】木造辦公室車寄修復前後對照



【17】木造辦公室東向外觀修復前後對照



【18】木造辦公室東向外觀修復前後對照



【19】木造辦公室屋頂外觀修復前後對照