

臺南市立建興國民中學 111 學年度第 1 次臨時校務會議

壹、日期：112 年 5 月 29 日（星期一）中午 12 時 10 分

貳、地點：本校大會議室

參、主席：陳校長 建和

記錄：林美利

肆、主席報告：

伍、各處室報告：

陸、討論提案：

提案一：因應本校「歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程」進行及日後古蹟歷史建築維護需求之必要性，中棟紅樓建物鄰近植栽樹木移除相關事宜，提請討論與議決。（提案人：總務處）

說明：1. 依據中華民國 112 年 3 月 1 日南市教永字第 1120287656 號函辦理。

2. 總務處已於 112 年 5 月 8 日敦聘國立嘉義大學植物醫學系郭章信教授及二重梁建築師事務所到場評估計 40 株，經評估結果須移除 23 株說明如下：

(1) 16 株可保留。

(2) 編號 24 號因已傾倒並緊急移除。

(3) 編號 34 號屬分枝雜木及餘有 22 株皆評估移除(如附件)。

決議：

柒、散會：

歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程樹木諮詢會勘紀錄

※依據會勘記錄委員建議執行方案修正※

| 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 |
|--|---------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|  | × 樹幹傾倒 |  | × 生長空間不足，有破壞建築疑慮 |  | × 生長空間不足 |  | ○ 原鑑定為海欖果 |
| 1-羊蹄甲 ø105 | | 2-印度榕 ø546 | | 3-火焰木 ø88 | | 4-銀葉樹 ø13 | |
|  | × 樹形不佳 |  | ○ |  | × 樹幹傾倒 |  | ○ |
| 5-發財樹 ø21 | | 6-黃椰子 ø28~32 | | 7-羊蹄甲 ø37 8-觀音棕竹 ø3 | | 9-羅漢松 ø73 | |
|  | × 生長空間不足 |  | × 生長空間不足，與13號大葉羅漢松競爭 |  | ○ |  | ○ |
| 10-火焰木 ø75 | | 11-榕樹 ø95 | | 12-大葉羅漢松 ø94 13-大葉羅漢松 ø80 | | 14-羅漢松 ø42 15-羅漢松 ø42 16-羅漢松 ø59 | |
|  | × 鄰近建築，生長空間不足 |  | ○ |  | × 鄰近建築，生長空間不足 |  | ○ |
| 17-羊蹄甲 ø61 | | 18-阿勃勒 ø70 | | 19-阿勃勒 ø66 | | 20-欖樹 ø36 | |

歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程樹木諮詢會勘紀錄

※依據會勘記錄委員建議執行方案修正※

| 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 | 編號/樹種/樹圍 | 保留○拔除× / 原因說明 |
|---|---------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|
|  21-欖樹 ø36 | ○ |  22-羊蹄甲 ø46 | × 樹形不佳 |  23-大葉羅漢松 ø46 | × 鄰近建築，此樹種可能不耐工程期擾動，建議予以移植或移除 |  24-火焰木 ø84 | × 已移除 |
|  25-羊蹄甲 ø43 | × 樹形不佳 |  26-桂葉黃梅 ø3 | ○ |  27-火焰木 ø48 | × 生長空間不足 |  28-火焰木 ø86 | × 生長空間不足 |
|  29-洋紫荊 ø90 | × 樹形不佳 |  30-火焰木 ø141 | × 生長空間不足 |  31-洋紫荊 ø80 | × 樹形不佳 |  32-芒果樹 ø35 | ○ |
|  33-阿勃勒 ø130 | ○ |  34-阿勃勒 ø13 | × 原鑑定為守宮木 |  35-芒果樹 ø55 | × 鄰近建築，生長空間不足 |  36-芒果樹 ø38 | × 鄰近建築，生長空間不足 |
|  37-酪梨 ø28 | × 鄰近建築，生長空間不足 |  38-大葉桃花心木 ø25 | × 鄰近建築，其落葉會造成屋頂排水阻塞 |  39-茄冬 ø56 | ○ 清除附近竹叢 |  40-榕樹 ø150 | × 棲息環境不佳 |