

臺南市學甲區東陽國小設置太陽光電設施工程 植栽場勘評估報告

- 1、東陽國小北棟圍牆邊有 16 棵黑板樹，此 16 棵黑板樹在太陽光電設施工程基地內，且鄰近校園圍牆。因黑板樹根張竄根嚴重，有破壞圍牆疑慮，枝條也隨時有掉落的安全疑慮。
- 2、黑板樹為教育部校園植栽盤點，建議汰除物種之一，建議予以移除，更新物種，補回綠意。
- 3、建議補植物種：台灣赤楠、毛柿、福木或黃連木等，直徑 4~6 公分的小樹種，會長得更迅速、健康。

會勘委員李武昌謹記 113.5.30

李武昌