


<p>題目</p>	<p><b>【溫濕度控制】</b>          重要的資訊設備（如：主機機房等）宜有溫濕度控制措施(溫度建議控制在 20℃~25℃，濕度建議控制在相對濕度 50%R. H. ~70%R. H. )，以防止資訊設備意外損壞。機房內應有溫濕度顯示裝置，以觀察實際之溫濕度情況。</p>
<p>式 本校辦理方</p>	<p>電腦主機機房溫溼度控制，購置兩用型溫溼度計，定時觀測數據</p>
<p>結果 自評</p>	<p>符合</p>
<p>料 佐證資</p>	<p>如下圖示</p>

**【白河國中主機機房有溫濕度控制照片】**



主機機房溫度設定為 24~25 度



溫濕度計放置機房位置圖



濕度控制在約為 60%R.H.