

網 路 維 護 公 告

線路維護

通 知

設備維護

轉通知

其他: 海纜障礙 (通報單位: 中華電信國際分公司)

事由	4/22 07:07 因中華電信之海纜(APCN2)斷裂故障, TANet 國際頻寬減少 10G, 暫不影響日常國際流量, 刻正緊急協調電路支援(替代頻寬)。
預計 施工時間	4/22 07:07 ~
影響範圍	TANet 國際頻寬(經 IPLC 20G)減少 10G, 目前國際頻寬提供 20G 運營[海纜(IPLC)10G+轉訊服務(Transit)10G], 暫不影響日常國際流量。 影響時間: 因中華電信調度頻寬與修理海纜時間未定, 暫定為即日起自調度(修復)完畢止。
說明	一、通知單位: 中華電信國際分公司 1. 主要海纜: CHK-TNS FP1PLT0/CHT-TPB/CHT GE10L145 2. 影響地點: 台灣 新北市—美國 CA Palo Alto 3. 電路編號: 2671UD80005 (業務類別: IPLC) 二、TANet 刻正緊急協調電路支援(替代頻寬), 若恢復既有頻寬將另行通知。

TANet NOC / E-mail: noc@mail.moe.gov.tw

發佈日期: 106 年 4 月 24 日 / 單號: 1060424-01