

文元國小家長會常委會議

時間:110年6月18日

地點:線上會議

臨時動議

1. 北棟頂樓消防管線年久生鏽而漏水-修繕工程 \$46725
2. 電腦教室於6月5~6日豪雨後漏水-修繕工程 \$26000
3. 行政大樓頂樓溫室防漏整修工程 \$122500

1. 北棟頂樓消防管線年久生鏽而漏水-照片



生鏽嚴重



水泥壁打穿




水泥壁打除待修



漏水到地下室


2. 電腦教室於 6 月 5~6 日豪雨後漏水-照片



6 月 7 日星期一發現漏水



天花板鋼筋生鏽變紅棕色



電腦遇水故障



輕鋼架水痕

3. 行政大樓頂樓溫室防漏整修工程:

5 樓、4 樓、3 樓的漏水原因來自頂樓溫室的破損，因此頂樓溫室做防水的修繕



室內磁磚冷熱差異而爆開，打除後做防水鋪面



外牆將來要塗布防水漆，屋頂玻璃加砂土防水



溫室整理後可以辦藝文活動



玻璃裂縫漏水生苔

概算表:

1	北棟頂樓消防管線年久生鏽而漏水-修繕工程	46725
2	電腦教室於 6 月 5~6 日豪雨後漏水-修繕工程	26000
3	行政大樓頂樓溫室整修工程	122500
	總計	195225