

4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境

「校安手冊」之22項檢核表格執行查驗表

學校名稱：臺南市立白河國民中學

檢核日期：1120208

序號	表號	表格名稱	實施時間	是否執行	綜合意見
1	表2-1	校園建築管理檢核表	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
2	表2-2	消防安全管理要領檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
3	表2-3	水電設備管理檢核表	每學期開學前及學期結束時全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
4	表2-4	天然災害管理檢核表	遇天然災害及時檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
5	表2-5	運動遊戲器材管理檢核表	每學期學期前及每月檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
6	表2-6-1	一般專科教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
7	表2-6-2	電腦資訊教室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
8	表2-6-3	學校公共場所安全檢核表	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
9	表2-6-4	各科實驗室安全檢核表	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
10	表3-1	一般教學安全管理自我檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
11	表3-2	實驗安全管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
12	表3-3	游泳安全管理檢核表（本校無游泳池）	每學期開學前及學期中檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
13	表3-4-1	校外教學安全檢核表	辦理校外教學活動前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
14	表3-4-2	車輛安全檢查表（本校無校車）	每學期開學前全面檢視	☒ 是 ☐ 否	☐ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
15	表3-5-1	嬉戲安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
16	表3-5-2	運動傷害防治安全檢視表	每學期中不定期教師自行檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
17	表3-6	交通安全管理檢核表	每學期開學前全面檢核學期末全面檢討	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
18	表3-7	飲食衛生管理檢核表	每學期開學前定期檢視隨時不定期抽檢	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
19	表3-8	校園公共衛生管理檢核表	每學期開學前及學期中檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
20	表3-9	校園性侵害或性騷擾防治檢核表	每學期學期中檢視	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
21	表3-10	校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表	每學期開學時及學期中檢核	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣
22	表3-11	校園門禁管理檢核表	每學期學期初檢核	☒ 是 ☐ 否	☒ 優 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 ☐ 劣

檢核人員：

教師黃顯榮
總務主任

校方代表：

臺南市立白河國民中學校長黃添男

說明：安全檢核表

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

說明：飲用水定期檢驗紀錄。

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

飲用水樣品檢驗報告

採樣方法：NIEA W101.56A
採樣日期：112年01月05日 14 時 51 分

樣品特性：溶液					
檢 驗 項 目		檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

[illegible]

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年01月05日 19時45分	112年01月06日 19時30分

0018644

說明：飲用水定期檢驗紀錄。

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD112H02096

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水 採樣方法：NIEA W101.56A
樣品編號：H-02096-01 採樣日期：112年04月18日 13時20分
採樣位置：明德樓校長室
樣品特性：溶液

檢 驗 項 目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：郭叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年04月18日 20時44分	112年04月19日 19時55分

046381

說明：飲用水定期檢驗紀錄。

建利環保顧問股份有限公司

行政院環保署認可證字第055號 地址：高雄市前鎮區新街路286-9號7樓之1-2
電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號：GD112H02096

飲用水樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水
樣品編號：H-02096-02
採樣位置：明德樓飲水間
樣品特性：溶液

採樣方法：NIEA W101.56A
採樣日期：112年04月18日 13時27分

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
* 大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

以下空白


報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李建南
檢驗室主管：郭淑麗

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	112年04月18日 20時44分	112年04月19日 19時55分

046380

說明：飲用水定期檢驗紀錄。



説明：水塔清洗。



說明：清洗地下水塔。



說明：學生參與校園綠化



說明：學生參與校園綠化



說明：黑板照度



說明：黑板照度



說明：學生桌面照度



說明：學生課桌椅照度



說明：校門口禁菸檳標誌



說明：樓梯拒菸檳宣導標語



說明：男生廁所拒菸檳宣導標語



說明：女生廁所拒菸檳宣導標語