

飲用水定期檢驗記錄

臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號：0108Y0283
申請單位：成功國中
採樣地點：704台南市北區和緯路一段2號

業別：*
採樣單位：臺南市府衛生局檢驗中心
送驗件數：4
抽驗原因或目的：
實驗室地址：臺南市新營區東興路163號

申請字號 : 0108W0248 第1頁/共1頁
申請種類 : 委託 檢測方法 :
檢驗種類 : 申請檢驗 NIEA E215.52C水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測
申請日期 : 2019/03/21 方法一酵素呈色及螢光反應檢測法
樣品特性 : 水
報告日期 : 2019/03/22
實驗室名稱 : 檢驗中心
聯絡人 : 蘇勁豪

第二章：多詩早世存

備註：1. 本報告所列記錄僅對送驗檢體負責。
2. 本檢驗報告對外僅供參考，並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。
3. 本檢驗項目經環保署許可，採樣不在該範圍，並依公告檢測方法分析。
4. 本報告由本檢驗中心保存五年，並不得塗改、影印或分頁使用。
5. 本報告統計1頁，分頁使用無效。
6. 行政院環境保護署許可證字號：環署-環檢字第183號。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

本款用水設備編號： 6

設備設置單位：臺南市立成功國民中學

設備負責人： 總務處

水源類別： 自來水

*登記使用有效期間：108 年 12 月 31 日

連絡電話：06-2517906

設備管理人：

一、設備維護記錄

維護日期	清 洗	更 擬	消 毒	其 他	維護人員 簽名	備 註
108.1.8	清洗飲水台			例行檢查		
108.2.13	清洗飲水台			例行檢查	高勇康	
108.3.19	清洗飲水台			例行檢查		
108.4.8	清洗飲水台			例行檢查		
108.5.	清洗飲水台			例行檢查		
108.6.	清洗飲水台			例行檢查		
108.7.	清洗飲水台			例行檢查		
108.8.	清洗飲水台			例行檢查		
108.9.	清洗飲水台			例行檢查		
108.10.	清洗飲水台			例行檢查		
108.11.	清洗飲水台			例行檢查		
108.12.	清洗飲水台			例行檢查		

設備維護單位：臺南成功高中 電話：06-2810262 手機：0932804964

註：1. 設備維護紀錄應註明清潔、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、常保消毒等)。
2. 本表應定期於飲水設備明顯處。

二、水質檢驗紀錄：

標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
註：						

1. 採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 並應採用自來水者，採樣後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；若水質每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 並應於水器之公私場所打記或免填。
4. 請將水質檢驗結果填入本表，並請原始檢驗報告存摺。

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

1.飲用水設備編號： 1 登記使用者效期到：108年 12月 31日
 設備設置單位： 臺南市立成功國民中學 連絡電話：06-2517906
 設備負責人： 顏勝威 設備管理人：
 水源類別： 自來水

一、設備維護紀錄

作業日期	清 洗	更 換	用 備	異 味	管理人監 督名	備註
108.1.10	清洗飲水台			例行檢查	高貴蓮	
108.2.9	清洗飲水台			例行檢查	202	
108.3.12	清洗飲水台			例行檢查	202	
108.4.4	清洗飲水台			例行檢查	202	
108.5.	清洗飲水台			例行檢查		
108.6.	清洗飲水台			例行檢查		
108.7.	清洗飲水台			例行檢查		
108.8.	清洗飲水台			例行檢查		
108.9.	清洗飲水台			例行檢查		
108.10.	清洗飲水台			例行檢查		
108.11.	清洗飲水台			例行檢查		
108.12.	清洗飲水台			例行檢查		

收據辦理單位：達達企業公司 電話：06-2518200 手機：0932854004

收據辦理單位辦公室地點：達達企業公司(如：行政總經理、營運總經理)。

2. 本設備定期檢驗由本單位辦理。

二、水質檢驗紀錄：

項 目	檢驗日期	檢驗結果	評 分	備註	是否合規	備註
總氯	108/07/10	1.0mg/L	1.0mg/L	符合標準	是	

註：

1. 依規由本單位，每次為抽檢大瓶淨水瓶。
2. 依規由本單位，定期抽檢水瓶，並為抽檢大瓶淨水瓶，並水樣送外局檢驗檢驗及評分。
3. 依規由本單位，定期抽檢水瓶，並水樣送外局檢驗檢驗及評分。
4. 依規由本單位抽檢淨水瓶，並水樣送外局檢驗檢驗及評分。