

表 4-1-1、校園環境安全檢查表（A 棟）

檢查人： 梁弘毅		檢查日期：104 年 8 月 21 日			
檢查建築物名稱(地點)：A 棟					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
門	校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。	v			
	樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常	v			
	教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。	v			
	倉庫門有無損壞，使用是否正常。	v			
窗	窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常	v			
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水防水安全設施。				本校無
	對於不必要之地下室開口有無予以封閉。				本校無
	適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。				本校無
電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。				本校無
	車廂有無事先提升至高樓層停放。				本校無
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。				本校無
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			

	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
其它	校內外排水系統無阻礙。	v			
	校內擋水門是否正常使用。				本校無
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
改善完成日期：		覆核人：			

表 4-1-2、校園環境安全檢查表（B 棟）

檢查人：梁弘毅		檢查日期：104 年 8 月 21 日			
檢查建築物名稱(地點)：B 棟					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
門	校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。	v			
	樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常	v			
	教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。	v			
	倉庫門有無損壞，使用是否正常。	v			
窗	窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正	v			
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水防水安全設施。				本校無
	對於不必要之地下室開口有無予以封閉。				本校無
	適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。				本校無
電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。				本校無
	車廂有無事先提升至高樓層停放。				本校無
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。				本校無
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			

	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
其它	校內外排水系統無阻礙。	v			
	校內擋水門是否正常使用。				本校無
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
改善完成日期：		覆核人：			

表 4-1-3、校園環境安全檢查表（C 棟）

檢查人：梁弘毅		檢查日期：104 年 8 月 21 日			
檢查建築物名稱(地點)：C 棟					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
門	校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。	v			
	樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常	v			
	教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。	v			
	倉庫門有無損壞，使用是否正常。	v			
窗	窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否	v			
	否正常				
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水防水安全設施。				本校無
	對於不必要之地下室開口有無予以封閉。				本校無
	適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。				本校無
電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。				本校無
	車廂有無事先提升至高樓層停放。				本校無
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。				本校無
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			

	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
其它	校內外排水系統無阻礙。	v			
	校內擋水門是否正常使用。				本校無
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
改善完成日期：		覆核人：			

表 4-1-4、校園環境安全檢查表（圖書館）

檢查人：梁弘毅		檢查日期：104 年 8 月 21 日			
檢查建築物名稱(地點)：圖書館					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
門	校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。	v			
	樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常	v			
	教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。	v			
	倉庫門有無損壞，使用是否正常。	v			
窗	窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正 常	v			
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	v			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	v			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	v			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	v			
	天花板有無漏水的現象。	v			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破 損。	v			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有 無設置擋水 防水安全設施。				本校無
	對於不必要之地下室開口有無予以封 閉。				本校無
	適當位置設自動抽水機，以供隨時水之 用。				本校無
電梯 坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。				本校無
	車廂有無事先提升至高樓層停放。				本校無
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自 動予以排除。				本校無
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	v			
	走廊排水是否正常，未見積水。	v			
屋頂	屋頂有無漏水現象。	v			
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	v			
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無 損壞。	v			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	v			

	樓梯間有無裝置照明設備。	v			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	v			
其它	校內外排水系統無阻礙。	v			
	校內擋水門是否正常使用。				本校無
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	v			
改善完成日期：		覆核人：			