

校園樹木景觀異動計畫書

校園樹木景觀異動計畫須包含下列內容，若各縣市有相關規定及申請表件，請依縣市規定辦理，若無相關規定，可參照表2-1至表2-5內容研擬。

1. 運動場地設置規劃說明表（表2-1）
2. 校園景觀異動規劃差異對照圖(可以校園平面、空拍、廠商規劃圖呈現)（表2-2）
3. 樹木異動清單（表2-3）
4. 申請樹木異動原因之佐證照片（表2-4）
5. 環境補償計畫表（表2-5）

樹木處理方式及評估處理報告，可聘請專業單位（如各縣市景觀公會或各縣市政府農業局認定具專業證照之廠商或主管機關建議之專業單位）進行評估，包含是否具受保護樹木/樹種、樹木安全及風險評估、樹木異動建議處理方式等等。

附表2-1太陽能光電設施設置規劃說明表

學校名稱	臺南市學甲區東陽國民小學
聯絡人	蕭苡菲總務主任
規劃設置地點	北側籃球場、汽車停車棚、機車停車棚
目前場地使用情形/ 現況問題分析	校園北棟圍牆邊有16棵黑板樹，鄰近圍牆，因竄根嚴重，有破壞圍牆疑慮，枝條也隨時有掉落的安全疑慮，且在太陽光電設施工程基地內。

規劃設置基地空拍圖(光電風雨球場、光電汽車停車棚、光電機車停車棚)




附表2-2 校園景觀異動規劃差異對照圖

異動前： 為目前北側圍牆邊16棵黑板樹位置



樹木異動規劃及環境補償計畫：

移除北側圍牆邊16棵黑板樹，預計於綠色區域  補植其他樹種計16棵)



附表2-3樹木異動清單

樹木關係圖

紅色框線為光電設施基地，▲為黑板樹位置



光電屋頂周圍樹木紀錄

編號	樹種	單位：公尺			處理原因	預計處理方式			
		胸徑	樹冠	距光電板設置範圍		不移動	修剪	移植	移除
1	黑板樹	0.18	9	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
2	黑板樹	0.19	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
3	黑板樹	0.30	11	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
4	黑板樹	0.25	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
5	黑板樹	0.28	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
6	黑板樹	0.36	12	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
7	黑板樹	0.30	11	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
8	黑板樹	0.21	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
9	黑板樹	0.25	11	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
10	黑板樹	0.17	9	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
11	黑板樹	0.16	9	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
12	黑板樹	0.26	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
13	黑板樹	0.25	10	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
14	黑板樹	0.19	9	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
15	黑板樹	0.26	11	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V
16	黑板樹	0.32	12	光電設置範圍內	竄根、破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭				V

附表2-4 申請樹木異動原因之佐證照片

編號	樹種/數量	申請異動原因
1-9	黑板樹9棵	竄根破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭




編號	樹種/數量	申請異動原因
10-11	黑板樹2棵	竄根破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭



編號	樹種/數量	申請異動原因
12-13	黑板樹2棵	竄根破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭



編號	樹種/數量	申請異動原因
14-16	黑板樹3棵	竄根破壞圍牆、枝葉掉落、影響遮蔭



附表2-5 環境補償計畫表

移除樹木編號/樹種/數量	樹種/數量	樹齡
1-16/黑板樹/16棵	台灣赤楠、毛柿、黃連木或黃鐘花/計16棵	0.5-1年

補償計畫圖說



依專家建議，於北側跑道周邊草皮補種植5棵，南側籃球場外側補種植5棵，校門口南側補種植6棵，計16棵，如圖說紅色圓點 ● 標示位置。

承辦人：

總務主任：

校長：