

若評估可施作，可併主要範圍一同送件

85

85

教師研習中心

籃球場

紅色框線範圍為主要範圍
黃色框線範圍為後續擴充範圍

藍色數字為使用執照年份(民國)，
有多筆表示分多次興建
建築均有進行耐震補強或通過評估

綠色數字為鐵皮屋頂搭建可能期間

75

69, 71, 76, 77, 85 91~99

特教
資源中心
公誠國民小學

北棟大樓

屋頂結構待補強

西棟大樓

82, 90 91~99

南棟大樓

66

100~101

屋頂下電梯機房

屋頂下有樓梯間

公誠街6巷

大台南市水電
裝置業職業工會

立誠地政士事務所

Google