

臺南市後壁區後壁國民小學交通安全教育成果

2-4-1 辦理交通安全校外教學輔導活動時，出車前能對車輛安全進行審核

★戶外教學車輛安全檢核表——低年級、中年級、五年級、六年級共四次

附表二

車輛安全檢核項目表

車輛基本資料	車號	KAB-0122	出廠年份	2019年 3 月
	合格定檢紀錄	<input type="checkbox"/> 車輛無逾期檢驗	下次定檢日期	114年 3月11 日
	強制汽車責任保險證號	050624kcy0005965	有效期限	114年 3月11 日
	乘客責任險證號	130013C8P9002662	有效期限	114年 2月1 日
駕駛人資料	駕駛人姓名	黃豐富	駕照號碼	D120380843
	<input type="checkbox"/> 一年內無重大違規或重大肇事紀錄 (係指無違反道路交通安全管理處罰條例相關規定被吊扣駕照紀錄之情事)			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品		
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：114年 8月30日		
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用		
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板		
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
車輛安全及輔助系統	底盤(必要項目)	須使用可適性打造遊覽車之底盤所打造之遊覽車		
	車輛裝置 先進駕駛輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 車道防偏移警示系統 LDWS <input checked="" type="checkbox"/> 車前防撞警示系統 FCWS 或緊急煞車輔助系統 AEBS <input checked="" type="checkbox"/> 疲勞偵測系統 DSM		
	車輛裝置 行車視野輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統 <input type="checkbox"/> 左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕 <input checked="" type="checkbox"/> 於車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統 <input checked="" type="checkbox"/> 可顯示車輛四周影像之環景顯示系統		
	車輛裝置具有全球衛星定位功能系統設備(GPS) 並可提供車輛動態資訊介接至公路主管機關遊覽車動態資訊管理系統。 <input type="checkbox"/> 有提供 <input type="checkbox"/> 系統連結 <input type="checkbox"/> 帳號 <input type="checkbox"/> 密碼			

得標廠商代表簽章：



車輛駕駛人於出發當日簽章：

檢查日期：113年11月 1 日

備註：

1. 本表係依學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項訂定。
2. 一車一表。出車前務請依本表檢查、填具。
3. 得標廠商原則上於校外教學活動出發前三日，填妥本表各欄位並簽章後提供予學校。
4. 車輛駕駛人於校外教學活動出發前檢查合格後，於本表簽章。
5. 得標廠商所提供之備援車輛及駕駛人亦需填列本表。

龍族通運有限公司	電話:06-2395034 傳真:06-2396313	711 台南市歸仁區南丁路 271 巷 130 號
車牌 KAB-0122	車型: 45	乘客人數: 43 駕駛員: 黃豐富 電話: 09- XXXXXXXXXX

行照

牌照號碼	KAB-0122	營業遊覽大客車-甲	KAB-0122	8809代782948649378		
車主	龍族通運有限公司	台南監理所	原發照日期	108.03.11	換照日期	111.03.07
地址	台南市歸仁區七甲里南丁路 271 巷 130 號 1 樓		有效日期	114.03.11		
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月	2019.03	顏色	白紅	
型式	BS-SCANIA-K400PS-45F					
排氣量	12742	立方公分	燃料種類	柴油		
車身式樣及附加配備	廂式 視野輔助 出租遊覽車					
引擎號碼	7085186					
車身號碼	YS2K4X20001908536					
載運人數	座 45 人	立 0 人	駕駛室座位	0 人		
載重	2.55	噸	總重量	17 噸		
總軸重量	0.0	噸	編管動員	有		
服務公司	龍族通運有限公司					
承承租人						

108.11.2,300,000

駕照

中華民國			
交通部製發汽車駕駛執照			
駕照號碼	D1- XXXXXXXXXX	性別	男
姓名	黃豐富		
出生日期	06- XXXXXXXXXX	職業	聯結車
住	臺南市新市區- XXXXXXXXXX		
地址	XXXXXXXXXX		
有效日期	116.07.10	管轄編號	7411005111321
發照日期	104.06.17	審驗日期	113.07.10

強制險

【強制汽車責任保險電子式保險證】

查詢編號: 052024020408513 查詢日期: 2024/02/08

保險號碼: 050624KY0005965

被保險人 (車主)	龍族通運有限公司		
保險期間	自民國 113 年 03 月 11 日 中午 12 時起 至民國 114 年 03 月 11 日 中午 12 時止 (12 個月)		
車輛種類 (使用性質)	營業大客車	原發照年份	民國 108 年
廠牌型式	Scania (國產)	排氣量 (立方公分)	12742
引擎 / 車身號碼	7085186		

保險金額管理委員會 111.11.11 公告保險字第 1110454587 號品類。 富邦產物保險股份有限公司 總經理 賴榮榮 中華民國 113 年 02 月 06 日 民國

050624KY0005965

強制汽車責任保險電子式保險證查詢網址: https://e-carid.caii.org.tw/TPC_QRY/110/RightAndRights.htm

乘客險

新光產物保險 SHINKONG INSURANCE

汽車客運業乘客責任保險投保證明卡

被保險人: 龍族通運有限公司

車牌號碼: KAB-0122

引擎號碼: 7085186 承載人數: 45人

使用性質: 遊覽車客運

保單號碼: 130013CBP9002662

保險金額: 每一人死亡或失能最高200萬

保險期間: 自民國 113 年 02 月 01 日 中午12時起 至民國 114 年 02 月 01 日 中午12時止

互助會證明

會員名稱	龍族公司
車牌	KAB-0122
年份	2019/03
廠牌	SCANIA
排氣量	12742
引擎號碼	7085186
會員代碼	001153
入會日期	98 年 01 月 05 日
有效日期	113 年 12 月 31 日

發卡單位圖記

乘客死亡互助標準(依互助規則規定辦理)

一、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

二、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

三、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

四、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

五、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

六、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

七、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

八、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

九、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

十、每一人壽險。依保險契約約定辦理。如保險契約未約定者，依本互助會章程及相關規定辦理。

中華民國 112 年 11 月 13 日

附表二

車輛安全檢核項目表

車輛基本資料	車號	KAB-0272	出廠年份	2019年6月
	合格定檢紀錄	<input type="checkbox"/> 車輛無逾期檢驗	下次定檢日期	114年6月10日
	強制汽車責任保險證號	050624KCY0020422	有效期限	114年6月10日
	乘客責任險證號	130013CBP9002664	有效期限	114年2月1日
駕駛人資料	駕駛人姓名	余博淵	駕照號碼	R122450072
	<input type="checkbox"/> 一年內無重大違規或重大肇事紀錄 (係指無違反道路交通管理處罰條例相關規定被吊扣駕照紀錄之情事)			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品		
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：115年6月__日		
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用		
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板		
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
車輛安全及輔助系統	底盤(必要項目)	須使用可適性打造遊覽車之底盤所打造之遊覽車		
	車輛裝置 先進駕駛輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 車道防偏移警示系統 LDWS <input checked="" type="checkbox"/> 車前防撞警示系統 FCWS 或緊急煞車輔助系統 AEBS <input type="checkbox"/> 疲勞偵測系統 DSM		
	車輛裝置 行車視野輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統 <input checked="" type="checkbox"/> 左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕 <input type="checkbox"/> 於車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統 <input checked="" type="checkbox"/> 可顯示車輛四周影像之環景顯示系統		
	車輛裝置具有全球衛星定位功能系統設備(GPS) 並可提供車輛動態資訊介接至公路主管機關遊覽車動態資訊管理系統。 <input type="checkbox"/> 有提供 <input type="checkbox"/> 系統連結 <input type="checkbox"/> 帳號 <input type="checkbox"/> 密碼			

得標廠商代表簽章：



車輛駕駛人於出發當日簽章：

檢查日期：113年11月19日

備註：

1. 本表係依學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項訂定。
2. 一車一表。出車前務請依本表檢查、填具。
3. 得標廠商原則上於校外教學活動出發前三日，填妥本表各欄位並簽章後提供予學校。
4. 車輛駕駛人於校外教學活動出發前檢查合格後，於本表簽章。
5. 得標廠商所提供之備援車輛及駕駛人亦需填列本表。

龍族通運有限公司	電話:06-2395034 傳真:06-2396313	711 台南市歸仁區南丁路 271 巷 130 號
車牌 KAB-0272 車型: 45	乘客人數: 43	駕駛員: 余博淵 電話: 06-2395034

行照

牌照號碼	KAB-0272	警備證號碼	8309/033482736977
車主	龍族通運有限公司	檢驗日期	108.06.10
地址	台南市歸仁區七甲里南丁路 271 巷 130 號 1 樓	有效期日期	111.06.08
廠牌	昇鋒猛獅	顏色	白紅
型式	SF-MAN-480HP-B5	貨廂內標	
排氣量	12419 立方公分	指定檢驗日期	112.06.10
燃料種類	柴油	檢驗合格日期	112.5.3
車身式樣及附加設備	廂式 視野輔助 出租遊覽車	經辦機關	新嘉汽車修理廠有限公司
引擎號碼	51449392354938	112.5.3	新嘉汽車修理廠有限公司
車身號碼	RH9RR2ZZXKC023881	113.5.2	新嘉汽車修理廠有限公司
載運人數	座 45 人 立 0 人 駕駛室座位 0 人	113.5.2	新嘉汽車修理廠有限公司
載重	2.6 噸		
總重量	17 噸		
總軸重量	0.0 噸		
服務公司或承租人			

108.11.2,300.000

駕照

中華民國		交通部製發汽車駕駛執照	
牌照號碼	RT-000000	性別	男
姓名	余博淵	職業	大客車
出生日期	117.04.24	待領條件	A
住址	臺南市		
有效日期	117.04.24	字號	7311104081049
發照日期	104.07.17	字號	114.04.24

強制險

【強制汽車責任保險電子式保險證】	
保險證號碼: 0506240CY0020422	有效期限: 050624051319870
保險人 (車主)	龍族通運有限公司
保險期間	自民國 113 年 06 月 10 日 中午 12 時起 至民國 114 年 06 月 10 日 中午 12 時止 (12 個月)
車輛種類(使用性質)	營業大客車
原領牌照年份	108 年
牌照號碼	KAB-0272
廠牌型式	昇鋒猛獅
排氣量(立方公分)	12419
引擎 / 車身號碼	51449392354938

中華民國 113 年 05 月 13 日

乘客險

新光產物保險	
SHINKONG INSURANCE	
汽車客運業乘客責任保險投保證明卡	
被保險人:	龍族通運有限公司
車牌號碼:	KAB-0272
引擎號碼:	51449392354938
使用性質:	遊覽車客運
保單號碼:	130013CBP9002664
保險金額:	每一人死亡或失能最高200萬
保險期間:	自民國 113 年 02 月 01 日 中午12時起 至民國 114 年 02 月 01 日 中午12時止

互助會證明

會員名稱	龍族公司
車號	KAB-0272
年份	2019/06
廠牌	昇鋒猛獅
排氣量	12419
引擎號碼	51449392354938
會員代號	001153
入會日期	108年06月12日
有效日期	113年12月31日

中華民國 112 年 11 月 13 日

附表二

車輛安全檢核項目表

車輛基本資料	車號	KAC 1205	出廠年份	2023年 4 月
	合格定檢紀錄	<input type="checkbox"/> 車輛無逾期檢驗	下次定檢日期	114年 9 月 11 日
	強制汽車責任保險證號	1KKBD29312	有效期限	114年 9 月 7 日
	乘客責任險證號	17-13000 716-1	有效期限	114年 2 月 1 日
駕駛人資料	駕駛人姓名	陳朝人	駕照號碼	R1200 22300
	<input checked="" type="checkbox"/> 年內無重大違規或重大肇事紀錄 (係指無違反道路交通管理處罰條例相關規定被吊扣駕照紀錄之情事)			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品		
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：115年 5 月 日		
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用		
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板		
	行李箱	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
車輛安全及輔助系統	底盤(必要項目)	須使用可適性打造遊覽車之底盤所打造之遊覽車		
	車輛裝置 先進駕駛輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 車道防偏移警示系統 LDWS <input checked="" type="checkbox"/> 車前防撞警示系統 FCWS 或緊急煞車輔助系統 AEBS <input type="checkbox"/> 疲勞偵測系統 DSM		
	車輛裝置 行車視野輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統 <input checked="" type="checkbox"/> 左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕 <input checked="" type="checkbox"/> 於車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統 <input checked="" type="checkbox"/> 可顯示車輛四周影像之環景顯示系統		
	車輛裝置具有全球衛星定位功能系統設備(GPS) 並可提供車輛動態資訊介接至公路主管機關遊覽車動態資訊管理系統。 <input checked="" type="checkbox"/> 有提供 <input type="checkbox"/> 系統連結 <input type="checkbox"/> 帳號 <input type="checkbox"/> 密碼			

得標廠商代表簽章：

林佑易

車輛駕駛人於出發當日簽章：陳朝人

檢查日期：113年12月 3 日

備註：

1. 本表係依學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項訂定。
2. 一車一表。出車前務請依本表檢查、填具。
3. 得標廠商原則上於校外教學活動出發前三日，填妥本表各欄位並簽章後提供予學校。
4. 車輛駕駛人於校外教學活動出發前檢查合格後，於本表簽章。
5. 得標廠商所提供之備援車輛及駕駛人亦需填列本表。

附表二

車輛安全檢核項目表

車輛基本資料	車號	KAB 0272	出廠年份	2015年 6月
	合格定檢紀錄	<input type="checkbox"/> 車輛無逾期檢驗	下次定檢日期	114年 6月 10日
	強制汽車責任保險證號		有效期限	114年 6月 10日
	乘客責任險證號	13001303P3002664	有效期限	114年 2月 1日
駕駛人資料	駕駛人姓名	余博淵	駕照號碼	R122450072
	<input type="checkbox"/> 一年內無重大違規或重大肇事紀錄 (係指無違反道路交通管理處罰條例相關規定被吊扣駕照紀錄之情事)			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚		
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品		
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限：115年 6月 日		
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用		
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板		
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
車輛安全及輔助系統	底盤(必要項目)	須使用可適性打造遊覽車之底盤所打造之遊覽車		
	車輛裝置 先進駕駛輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 車道防偏移警示系統 LDWS <input checked="" type="checkbox"/> 車前防撞警示系統 FCWS 或緊急煞車輔助系統 AEBS <input checked="" type="checkbox"/> 疲勞偵測系統 DSM		
	車輛裝置 行車視野輔助系統 (至少一種)	<input checked="" type="checkbox"/> 合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統 <input checked="" type="checkbox"/> 左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕 <input checked="" type="checkbox"/> 於車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統 <input checked="" type="checkbox"/> 可顯示車輛四周影像之環景顯示系統		
	車輛裝置具有全球衛星定位功能系統設備(GPS) 並可提供車輛動態資訊介接至公路主管機關遊覽車動態資訊管理系統。 <input type="checkbox"/> 有提供 <input type="checkbox"/> 系統連結 <input type="checkbox"/> 帳號 <input type="checkbox"/> 密碼			

得標廠商代表簽章：

林佑昂

車輛駕駛人於出發當日簽章：

余博淵

檢查日期：112年12月3日

備註：

1. 本表係依學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項訂定。
2. 一車一表。出車前務請依本表檢查、填具。
3. 得標廠商原則上於校外教學活動出發前三日，填妥本表各欄位並簽章後提供予學校。
4. 車輛駕駛人於校外教學活動出發前檢查合格後，於本表簽章。
5. 得標廠商所提供之備援車輛及駕駛人亦需填列本表。

臺南市後壁區後壁國民小學交通安全教育成果

2-4-2 舉辦行前教育，包括行前說明及安全門逃生演練



照片說明：逃生演練-行前說說明



照片說明：逃生演練—學生演練過程-六年級

照片說明：逃生演練—學生演練過程-五年級



照片說明：逃生演練—學生演練過程-中年級

照片說明：逃生演練—學生演練過程-低年級



照片說明：校外教學搭乘遊覽車進行逃行演練，讓學生熟悉事故逃生方式。



照片說明：校外教學搭乘遊覽車時先觀看大客車安全影片。



照片說明：校外教學搭乘遊覽車時隨隊老師與學生先觀看大客車安全影片。



照片說明：校外教學搭乘遊覽車時，隨車人員檢查學生是否繫好安全帶。



照片說明：校外教學搭乘遊覽車時，學生確實繫好安全帶。

臺南市後壁區後壁國小「交通安全教育委員會」

-校外教學活動檢討會會議記錄

- 一、 時間：113 年 12 月 30 日 星期一 上午 08：10
- 二、 地點：電腦教室
- 三、 主席：林正忠校長 紀錄：李培川
- 四、 主席報告：

本學期學生戶外教育暨六年級畢業旅行業已於上週舉辦完畢，感謝各位帶隊老師的辛苦，讓所有的學生能夠快快樂樂出門平平安安回家。今天的會議，主要希望提出對本次校外教學檢討與建議，請各位委員踴躍提供建議。

五、 校外教學檢討報告：

1. 各車於出發前均由車長進行車輛安全檢查，確定車輛安全狀況。
2. 各車均讓學生進行車輛安全逃生演練，使學生確實操作，並在危險發生時知道如何逃離車體。
3. 各車長回報各車學生車上秩序良好。
4. 學生均能按集合時間準時集合，無脫隊情況發生。
5. 六年級畢業旅行由學務處及旅行社導遊共共指揮交通，學生均能依照指揮過馬路。
6. 中年級到高雄科工館參觀，回程因陸上交通關係，比預定時間晚到約二十分鐘。帶隊老師若發現無法於預定時間到達學校，請與學校行政聯繫，並於班級群組通知家長，放學導護老師才能掌握學生動態，並於遊覽車需要迴轉的空間預作清空準備。

六、 主席結論：

感謝各位老師的辛苦，就剛剛提出的檢討事項，請各班老師加強對學生秩序的教育，在外學生的表現，代表平時學校教育成功與否，希望大家繼續努力，為下次校外教學奠定基礎。

七、散會